

PRODUKTIONSKONTROLL Stenmaterial

Sidan 1 av 1

Beställare
Sweroch AB / Dalboda
Jan Wesslén
Torkelsbo 120
743 72 Björklinge

Provtagningsdatum
2018-12-03
Ankomstdatum
2018-12-03

Analys start
2018-12-03
Analys slut
2018-12-04

Produkt
Betongballast
Leverantör

Referens nr
Upplag

Id-nummer

Entreprenör


Provtagningsplats
Upplag

Objekt
Vendels Grus Dalboda

Provtagare
Pär
Märkning
2/11

Kornstorleksfördelning SS-EN933-1

Gränslinje



Provresultat

Värde

Fraktion
(mm)

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning (%)
Stansade siktar 4 mm och större.
Enbart torrsiktning

Notering

Ort och datum

Västerås 2018-12-04



Helen Sälling, Stf. föreståndare

Digitalt signatur

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommet prov.
(E) = Enkelprov (EA) = Ej ackrediterad metod. Denna rapport får endast återges i sin helhet.
Kundbilaga finns på <https://peabasfalt.se/tjanster/provningstjanster/>